



Bilaga 3

Nedlagda deponier

UTSTÄLLNING

Nedlagda deponier inom Boxholms kommun

Nedan redovisas de nedlagda kommunala avfallsupplag som ligger inom Boxholms kommun. Samtliga har undersökts enligt MIFO1 och inga akuta åtgärder behövs i dagsläget.

Ryckelsby, deponi


Kommunal avfallsdeponi, hushålls- och lantbruksavfall

Fastighet: Ryckelsby 4:1

Verksamhetsperiod: 1962 – 1970, nedskräpning till 2002

Åtgärd: bortforsling och övertäckning av avfall 1970 och 1976.

MIFO1 genomförd 2012, riskklass 4, ytterligare åtgärder krävs ej.



Figur: Lokalisering av avfallsupplag Ryckelsby

Bilder



Foto 1, 2: Soptippsområde Ryckelsby; vänstra fotot: Foto från inspektion, år 1970; högra fotot: det samma området idag

Sättertorp, deponi

Kommunal avfallsdeponi; byggavfall

Fastighet Boxholm 8:1

Verksamhetsperiod: 1969 – 1983

Deponerat avfall: huvudsakligen byggavfall, schakt- och rivningsavfall, men även visst industri- och hushållsavfall.

Åtgärd: övertäckning, delvis asfalterad

MIFO1, genomförd 2012, riskklass: 3. Det föreligger en viss osäkerhet vid bedömningen av föroreningsnivå. Även om deponin tilldelats den tredje riskklassen, bör en enklare provtagning genomföras för att förbättra klassningens säkerhet.



Figur: Lokalisering av de två partierna från Sättertorps avfallsupplag

Bilder



Foto 1, 2: Soptippsområde Sättertorp; vänstra fotot: Foto från deponins mindre parti; högra fotot: Större parti med ris mellanlager.

Malexander, deponi

Kommunal avfallsdeponi; hushålls- och trädgårdsavfall

Verksamhetsperiod: 1930-talet – 1983

Fastighet Malexander 1:1

Åtgärd: kontinuerlig övertäckning, sanering av upplaget 1975 och 1979

MIFO1, genomförd 2012, riskklass: 3. Beläget i anslutning till område med högt skyddsvärde.



Figur: Lokalisering av avfallsupplag Malexander

Bilder



Foto 1, 2: Sottippsområde Malexander; vänstra fotot: soptippsområde med mellanlager för trädgårdsavfall; högra fotot: kanten av det gamla grustaget med den skymtande träboden.

Strålsnäs, deponi

Kommunal avfallsdeponi; hushålls- och trädgårdsavfall, schaktmassor samt restavfall

Fastighet: Strålsnäs 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29

Verksamhetsperiod: cirka 1940 – 1977

Åtgärd: kontinuerlig övertäckning

MIFO1, genomförd 2012, riskklass: 3. Närheten till bostäder och till Lillån gör att deponin placeras i riskklass 3. Det föreligger en viss osäkerhet vid bedömningen av föroreningsnivå. Även om deponin tilldelades den tredje riskklassen, bör en enklare provtagning genomföras för att förbättra klassningens säkerhet.



Figur 1: Lokalisering av avfallsupplag Strålsnäs

Bilder



Foto 1, 2: Soptippsområde Strålsnäs; vänstra fotot: håligheter i mark; högra fotot: centralt område med stenar på västra sidans utkant

Åsbodalens avfallsupplag

Kommunal avfallsdeponi; hushålls-, bygg- och industriavfall

Fastighet: Rävtomta 3:1

Verksamhetsperiod: sluttäckning pågår, Länsstyrelsen tillsynsmyndighet
MIFO1 2002, riskklassning saknas, miljöpåverkan befaras.

UTSTÄLLNING